
B
1.
2.
A
C


U_B=27V
I_{B1}=15mA
I_{B2}=12mA
I_C=18mA
U_A=27V
U_C=27V
I_A=25mA


I_{B2}
I_{B1}
I_A
I_{Cs}~30mA
I_C


U_B=15V
I_{B2}=5,5mA
I_{B1}=7mA
U_{N-Cs}=17V
I_A=28mA
I_C=32mA
U_A=35V
U_C=42V


I_A
I_{B2}
I_{B1}
I_C

MINTA
MINTA